KlimaTech Serwis (firma przykładowa)
ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa
NIP 000-000-00-00
22 100 20 30 · serwis@example.com

Protokół serwisowy

nr 4/2026

Data wykonania: **07.01.2026**

KLIENT

Nazwa	**Restauracja Pod Lipami**
Kontakt	Piotr Wiśniewski
Telefon	601 200 300
E-mail	kontakt@example.com
Adres	Puławska 145, 02-715 Warszawa

URZĄDZENIE

Nazwa	**Klimatyzacja sali – Pod Lipami, Grochowska**
Typ	Klimatyzacja
Adres	Grochowska 200, 04-357 Warszawa
Model	Daikin FVQ140C + RZQSG140L
Nr seryjny	E004512
Montaż	24.10.2025
Gwarancja do	24.10.2027
Moc chłodnicza	13,4 kW
Czynnik chłodniczy	R410A, 4 kg
Ekwiwalent CO_2	8,35 t · kontrola szczelności co 12 mies.

ZAKRES PRAC

Przegląd	**Przegląd i odgrzybianie** · następny termin: 07.01.2027


LISTA KONTROLNA

Czynność	Wynik
Czyszczenie i odgrzybianie jednostki wewnętrznej	✓ **OK**
Wymiana / czyszczenie filtrów	✓ **OK**
Kontrola szczelności układu (detektor elektroniczny)	✓ **OK**
Pomiar ciśnień i temperatur pracy	✓ **OK**
Drożność odpływu skroplin (przeczyszczony)	✓ **OK**
Czyszczenie skraplacza na dachu	✓ **OK**

OPIS WYKONANYCH PRAC I UWAGI

Przegląd okresowy i odgrzybianie. Układ szczelny, parametry pracy prawidłowe. Odpływ skroplin przeczyszczony. Zalecenie: kontrola odpływu przy następnym przeglądzie.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Po

Serwisant: **Tomasz Nowicki**

Klient (podpis): **Piotr Wiśniewski**